

zmiana:

- widoczne zawilgocenie muru
- widoczne wyasolenia w murze
- widoczna korozja

zakres zawilgocenia/ zasolenia/ korozji/:

- p.w — pełna wysokość przegrody
- ∂-150cm — zakres występowania zmian
- otwory w okładzinie elewacyjnej
- spękania muru
- ubytki w spoinach
- odspojenia
- korozja elementów lukarn
- zazielenienie elementu
- stopień korozji elementów muru

ARCHICE
ul. Garncarska 5; 70-377 Szczecin
Tel. 91/ 880 38 93 e-mail:biuro@archico.eu www.archico.eu

Opracował:
mgr inż. arch. Maciej Fischer
upr. 14/ZPIOA/OKK/2014

Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

Licencja ArchiCAD: 10-6048251

Inwestor:
Instytut Pamięci Narodowej -
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Nazwa inwestycji: Przebudowa remont i rewaloryzacja zabytkowej wilii z ogrodem - siedziby IPN w Szczecinie

Adres: ul. Piotra Skargi 14
dz. nr 3/4 obręb 1022

Stadium: Ocena stanu technicznego pod kątem architektonicznym

Tytuł rysunku: ELEWACJA PÓŁNOCNA

Nr rys.: E2

Branża:	Data:	Skala rys.:
architektura	sierpień 2016	1:100