



zmiana:

- widoczne zawilgocenie muru
- widoczne wysolenia w murze
- widoczna korozja

zakres **zawilgocenia/ zasolenia/ korozji**:

- pełna wysokość przegrody
- zakres występowania zmian
- otwory w okładzinie elewacyjnej
- spękania muru
- ubytki w spoinach
- odspojenia
- korozja elementów lukarn
- zazielenienie elementu
- stopień korozji elementów muru

**ARCHICE**

ul. Garncarska 5; 70-377 Szczecin  
Tel. 91/ 880 38 93 e-mail: biuro@archico.eu www.archico.eu

**Opracował:**  
mgr inż. arch. Maciej Fischer  
upr. 14/ZPIOA/OKK/2014

Inwestor: <b>Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu</b> ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa remont i rewitalizacja zabytkowej willi z ogrodem - siedziby IPN w Szczecinie	
Adres:	ul. Piotra Skargi 14 dz. nr 3/4 obręb 1022	
Stadium:	Ocena stanu technicznego pod kątem architektonicznym	
Tytuł rysunku:	ELEWACJA POŁUDNIOWA	
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy	Licencja ArchiCAD: 10-6048251	Nr rys.: <b>E3</b>
Branża:	Data:	
architektura	sierpień 2016	
Skala rys.:		1:100