



ELEWACJA ZACHODNIA

zmiana:

- widoczne zawilgocenie muru
- widoczne wysolenia w murze
- widoczna korozja

zakres zawilgocenia/ zasolenia/ korozji:

- pełna wysokość przegrody
- zakres występowania zmian
- otwory w okładzinie elewacyjnej
- spękania muru
- ubytki w spoinach
- odspojenia
- korozja elementów lukarn
- zazielenienie elementu
- stopień korozji elementów muru

<div>ARCHICE</div> <div>ul. Garmcarska 5; 70-377 Szczecin Tel. 91/ 880 38 93 e-mail:biuro@archico.eu www.archico.eu</div>		Inwestor: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa	
Opracował: mgr inż. arch. Maciej Fischer upr. 14/ZPIOA/OKK/2014		Nazwa inwestycji: Przebudowa remont i rewitalizacja zabytkowej willi z ogrodem - siedziby IPN w Szczecinie	
		Adres: ul. Piotra Skargi 14 dz. nr 3/4 obręb 1022	
		Stadium: Ocena stanu technicznego pod kątem architektonicznym	
Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy		Licencja ArchiCAD: 10-6048251	
		Tytuł rysunku: ELEWACJA ZACHODNIA	
		Nr rys.: E1	
		Branża: architektura	Data: sierpień 2016
		Skala rys.: 1:100	