



INSTYTUT PAMIĘCI
NARODOWEJ

Oddział w Poznaniu

**Informacja o zamiarze likwidacji zbędnych i zużytych składników rzeczowych
majątku ruchomego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Poznaniu**

Nasz znak:

OVIPO-22-1(24)/25

Data:

Poznań, 04.09.2025 r.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu informuje, że planuje likwidację zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego.



INSTYTUT PAMIĘCI
NARODOWEJ

Oddział w Poznaniu

**Wykaz przeznaczonych do likwidacji zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz wyposażenia
Oddziału IPN-KŚZpNP w Poznaniu**

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa składnika MT	Ilość	Data przyjęcia do użytkowania	Wartość początkowa	Wartość księgową brutto	Uwagi
1	08/00033/4/48/487	KOMPUTER AIO LE-NOVO M800Z 21,5	1	23.03.2018	3 899,10	3 899,10	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
2	08/00035/4/48/487	KOMPUTER AIO LE-NOVO M800Z 21,5	1	23.03.2018	3 899,10	3 899,10	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
3	08/00039/4/48/487	KOMPUTER AIO LE-NOVO M800Z 21,5	1	23.03.2018	3 899,10	3 899,10	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.

Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Poznaniu

ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
tel.: (61) 835 69 00 | fax: (61) 835 69 03
poznan.ipn.gov.pl

4	08/00041/4/48/487	KOMPUTER AIO LE-NOVO M800Z 21,5	1	23.03.2018	3 899,10	3 899,10	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
5	08/00051/4/48/487	KOMPUTER AIO LE-NOVO M800Z 21,5	1	23.03.2018	3 899,10	3 899,10	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
6	08/00054/4/48/487	KOMPUTER AIO LE-NOVO M800Z 21,5	1	23.03.2018	3 899,10	3 899,10	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
7	08/0238/4/49/491	KOMPUTER ATOM-PC KWARC BIZNES + OPROGRAMOWANIE WI	1	27.09.2007	2 375,34	2 375,34	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
8	08/00636/4/49/491	KOMPUTER HP 800 TWR I7-6700 8GB 500GB W10	1	15.12.2016	3 493,20	3 493,20	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
9	08/00128/4/48/487	KOMPUTER HP AIO PRO ONE 440 G5	1	03.11.2020	4 318,53	4 318,53	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Uszkodzona płyta główna. Brak zasilacza.
10	08/00013/4/48/487	KOMPUTER LENOVO M83Z I3 4160	1	06.12.2017	3 498,00	3 498,00	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.

11	08/00015/4/48/487	KOMPUTER LENOVO M83Z I3 4160	1	06.12.2017	3 498,00	3 498,00	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
12	08/00019/4/48/487	KOMPUTER LENOVO M83Z I3 4160	1	06.12.2017	3 498,00	3 498,00	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
13	08/00022/4/48/487	KOMPUTER LENOVO M83Z I3 4160	1	06.12.2017	3 498,00	3 498,00	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
14	08/00023/4/48/487	KOMPUTER LENOVO M83Z I3 4160	1	06.12.2017	3 497,97	3 497,97	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
15	08/00612/4/49/491	KOMPUTER LENOVO S40 AIO	1	15.04.2016	3 173,40	3 173,40	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
16	08/00668/4/49/491	KOMPUTER LENOVO THINKCENTRE M83Z AIO	1	15.12.2016	3 419,40	3 419,40	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
17	08/00677/4/49/491	KOMPUTER LENOVO THINKCENTRE M83Z AIO	1	15.12.2016	3 419,40	3 419,40	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.

18	08/00680/4/49/491	KOMPUTER LENOVO THINKCENTRE M83Z AIO	1	15.12.2016	3 419,40	3 419,40	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
19	08/00683/4/49/491	KOMPUTER LENOVO THINKCENTRE M83Z AIO	1	15.12.2016	3 419,40	3 419,40	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
20	08/00686/4/49/491	KOMPUTER LENOVO THINKCENTRE M83Z AIO	1	21.12.2016	3 584,22	3 584,22	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
21	08/00689/4/49/491	KOMPUTER LENOVO THINKCENTRE M83Z AIO	1	21.12.2016	3 584,22	3 584,22	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
22	08/00673/4/49/491	KOMPUTER LENOVO THINKCENTRE M83Z AIO	1	15.12.2016	3 419,40	3 419,40	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
23	08/00695/4/49/491	KOMPUTER LENOVO THINKCENTRE M83Z AIO	1	21.12.2016	3 584,22	3 584,22	Komputer zużyty, <u>wymontowany dysk i pamięć ram</u> . Brak elementów montażowych do wyżej wymienionych podzespołów, brak nośników z oprogramowaniem dołączanym przy zakupie komputera. Komputer wycofywany ze względu na zbyt małą wydajność, brak wsparcia dla obecnie używanego systemu operacyjnego i niestabilną pracę. Komputer może mieć uszkodzone poszczególne podzespoły z powodu intensywnej i długotrwałej eksploatacji. Brak zasilacza.
24	08/0154/4/49/491	DRUKARKA HP LA- SER-JET 1010	1	23.12.2004	642,94	642,94	Niesprawna - uszkodzony mechanizm podawania i przesuwu papieru, brak części zamiennych. Zużyty.
25	08/00587/4/49/491	DRUKARKA HP LA- SERJET P3015DNCE528A	1	22.05.2015	2 030,73	2 030,73	Niesprawna - uszkodzony mechanizm podawania i przesuwu papieru, brak części zamiennych. Zużyty.

26	08/0442/4/49/491	DRUKARKA HP OFFICEJET H470 WBT	1	14.06.2011	1 506,99	1 506,99	Niesprawna - uszkodzony mechanizm podawania i przesuwu papieru, brak części zamiennych. Brak zasilacza. Zużyty.
27	08/00598/4/49/491	DRUKARKA KYOCERA FS-4200DN	1	15.04.2016	2 200,00	2 200,00	Niesprawna płyta główna i zespół obrazowania. Brak części zamiennych - koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia. Zużyty.
28	08/0117/8/80/803	KOPIARKA BIZHUB 250	1	29.06.2007	10 126,00	10 126,00	Zużyty. Kopiarka nie spełnia wymagań i zabezpieczeń informatycznych w nowych systemach. Uszkodzona płyta główna. Ogólny stopień zużycia wynosi 75%. <u>Wymontowano dysk z pamięcią.</u>
29	08/0148/8/80/803	KOPIARKA KYOCERA FS1035MFP	1	05.03.2013	1 599,00	1 599,00	Uszkodzony zespół utrwalania, grzejny zespół transportu papieru i zespół obrazowania - koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia. Zużyty.
30	08/0135/8/80/803	KSEROKOPIARKA KYOCERA	1	27.12.2010	3 498,96	3 498,96	Uszkodzony zespół utrwalania, grzejny zespół transportu papieru i zespół obrazowania - koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia. Zużyty.
31	08/0559/4/49/491	MACIERZ DYSKOWA SYNOLOGY RS814 4XOHDD 1GB DDR5 1.33GHZ 2XUSB	1	19.05.2014	3 482,56	3 482,56	Sprzęt niesprawny, uszkodzony, <u>wymontowano dyski i pamięć ram.</u> Zużyty.
32	08/00018/6/62/621	MONITOR DAHUA DHL43-F600	1	27.06.2018	4 142,64	4 142,64	Monitor uszkodzony, uszkodzone podświetlenie matrycy. Zużyty.
33	08/0166/4/49/491	MONITOR 17 LCD LG FLATRON L1730S	1	29.12.2005	1 078,00	1 078,00	Uszkodzona matryca, której nieprawidłowe działanie znacząco utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia korzystanie z monitora. Zużyty.
34	08/0411/4/49/491	MONITOR 19" B1940R Z PIVOTEM 5MS DVI CZARNY	1	19.10.2010	590,74	590,74	Uszkodzona matryca, której nieprawidłowe działanie znacząco utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia korzystanie z monitora. Zużyty.
35	08/0425/4/49/491	MONITOR 19" B194R Z PIVOTEM 5MS DVI CZARNY	1	19.10.2010	590,72	590,72	Uszkodzona matryca, której nieprawidłowe działanie znacząco utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia korzystanie z monitora. Zużyty.
36	08/0427/4/49/491	MONITOR 19" B194R Z PIVOTEM 5MS DVI CZARNY	1	19.10.2010	590,72	590,72	Uszkodzona matryca, której nieprawidłowe działanie znacząco utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia korzystanie z monitora. Zużyty.
37	08/0428/4/49/491	MONITOR 19" B194R Z PIVOTEM 5MS DVI CZARNY	1	19.10.2010	590,72	590,72	Uszkodzona matryca, której nieprawidłowe działanie znacząco utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia korzystanie z monitora. Zużyty.
38	08/0430/4/49/491	MONITOR 19" B194R Z PIVOTEM 5MS DVI CZARNY	1	19.10.2010	590,72	590,72	Uszkodzona matryca, której nieprawidłowe działanie znacząco utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia korzystanie z monitora. Zużyty.

39	08/0515/4/49/491	SERWER FUJITSU RX300S7	1	02.05.2013	17 213,00	17 213,00	Sprzęt zużyty, bez wsparcia producenta z parametrami nie odpowiadającymi obecnym wymogom technicznym. <u>Brak nośników danych - wymontowano dyski i pamięć ram.</u>
40	08/0514/4/49/491	SERWER FUJITSU TX140SIP	1	02.05.2013	4 326,00	4 326,00	Sprzęt zużyty, bez wsparcia producenta z parametrami nie odpowiadającymi obecnym wymogom technicznym. <u>Brak nośników danych - wymontowano dyski i pamięć ram.</u>
41	08/0231/4/49/491	SKANER FUJITSU 5120C	1	29.06.2007	5 953,60	5 953,60	Niesprawny - uszkodzony zespół skanera oraz transport oryginałów (zespół rolek). Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia. Zużyty.
42	08/0189/4/49/491	SKANER FUJITSU- SIEMENS FI 5110C	1	18.10.2006	2 191,12	2 191,12	Niesprawny - uszkodzony zespół skanera oraz transport oryginałów (zespół rolek). Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia. Zużyty.
43	08/0190/4/49/491	SKANER FUJITSU- SIEMENS FI 5110C	1	18.10.2006	2 191,12	2 191,12	Niesprawny - uszkodzony zespół skanera oraz transport oryginałów (zespół rolek). Koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia. Zużyty.
44	08/0457/4/49/491	SWITCH	1	01.09.2011	1 688,79	1 688,79	Sprzęt zużyty, bez wsparcia producenta z parametrami nie odpowiadającymi obecnym wymogom technicznym.
45	08/00594/4/49/491	SWITCH SF300-48	1	14.10.2015	2 230,00	2 230,00	Sprzęt zużyty, bez wsparcia producenta z parametrami nie odpowiadającymi obecnym wymogom technicznym.
46	08/0006/6/66/669	APARAT CYFROWY NIKON D80AF-S DX+KARAT PAMIĘCI SANDISK	1	30.12.2008	3 039,00	3 039,00	Zużyty. Aparat niesprawny - brak możliwości uruchomienia. Sprawny obiektyw. Brak przewodu do transmisji danych. Zepsuta ładowarka oraz w znacznym stopniu zużyta bateria . Wymontowany nośnik danych - karta pamięci.
47	08/0007/6/66/669	APARAT CYFROWY NIKON D80AF-S DX+KARTA PAMIĘCI SANDISK	1	30.12.2008	3 039,00	3 039,00	Zbędny. Sprawny aparat i obiektyw. Bateria w znacznym stopniu zużyta. Wymontowany nośnik danych - karta pamięci.
48	08/00042/8/80/809	GABLOTA	1	09.11.2021	2 078,70	2 078,70	Uszkodzona i zdekompletowana, zbite szklane drzwi gabloty. Zużyty.
49	08/1492/8/80/808	WITRYNA NA PU- CHARY - WOLNO- STOJĄCA	1	06.12.2013	2 570,70	2 570,70	Uszkodzona i zdekompletowana , zbite szklane drzwi oraz pęknięty szklany bok witryny. Zużyty.
50	08/0511/8/80/808	WÓZEK ARCHIW.- BIBL. 3-PÓŁKOWY	1	30.06.2002	372,10	372,10	Sprawny. Zbędny.
51	08/0513/8/80/808	WÓZEK ARCHIW.- BIBL. 3-PÓŁKOWY	1	30.06.2002	372,10	372,10	Sprawny. Zbędny.

52	08/0462/8/80/808	WÓZEK ARCHIW.- BIBL. 3-PÓŁKOWY	1	30.06.2002	372,10	372,10	Sprawny. Zbędny.
53	wyposażenie	Drzwi przeciwpożarowe Porta typ EI30	1	-	2 000,00	2 000,00	Drzwi drewniane Porta typ EI30, bez futryny. Wymiar 226 cm x 95 cm. Zbędny.
54	wyposażenie	Ścianka Metalplast	1	-	12 525,33	12 525,33	Ścianka Metalplast posiada 4 panele ściennie, drzwi oraz konstrukcję zewnętrzną. Wymiary ścianki to około 515 cmx267 cm. Zbędny.
55	wyposażenie	Drukarka HP Office-jet 100 Mobile Printer	1	-	900,00	900,00	Urządzenie niesprawne, brak wsparcia dla współczesnych systemów Windows, niedostępne materiały eksploatacyjne (np. rolki) koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia. Zużyty.
56	wyposażenie	Drukarka HP LaserJet 1020	1	-	460,00	460,00	Urządzenie niesprawne, brak wsparcia dla współczesnych systemów Windows, niedostępne materiały eksploatacyjne (np. rolki) koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia. Zużyty.
57	wyposażenie	Skanner Canon Lide 220-	1	-	508,10	508,10	Urządzenie niesprawne, uszkodzony - uszkodzony zespół scanera oraz transport oryginałów (zesół rolek) koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia. Zużyty.
58	wyposażenie	Przełączniki Cisco Catalyst 3550	1	-	8 987,61	8 987,61	Sprzęt zużyty bez wsparcia producenta z parametrami nie odpowiadającymi obecnym wymogą - niesprawny.
59	wyposażenie	Przełączniki Cisco Catalyst 3550	1	-	8 987,61	8 987,61	Sprzęt zużyty bez wsparcia producenta z parametrami nie odpowiadającymi obecnym wymogą - niesprawny.
60	wyposażenie	Krzesło obrotowe	1	-	730,00	730,00	Rozregulowany kąt nachylenia oparcia, płamy. Zużyty.
61	wyposażenie	Krzesło obrotowe	1	-	730,00	730,00	Rozregulowany kąt nachylenia oparcia, płamy. Zużyty.
62	wyposażenie	Krzesło obrotowe	1	-	730,00	730,00	Rozregulowany kąt nachylenia oparcia, płamy. Zużyty.
63	wyposażenie	Krzesło obrotowe	1	-	730,00	730,00	Rozregulowany kąt nachylenia oparcia, płamy. Zużyty.
64	wyposażenie	Krzesło obrotowe	1	-	730,00	730,00	Rozregulowany kąt nachylenia oparcia, płamy. Zużyty.
65	wyposażenie	Krzesło obrotowe	1	-	730,00	730,00	Rozregulowany kąt nachylenia oparcia, płamy. Zużyty.
66	wyposażenie	Krzesło obrotowe	1	-	730,00	730,00	Rozregulowany kąt nachylenia oparcia, płamy. Zużyty.
67	wyposażenie	Krzesło obrotowe	1	-	730,00	730,00	Rozregulowany kąt nachylenia oparcia, płamy. Zużyty.
68	wyposażenie	Krzesło obrotowe	1	-	730,00	730,00	Rozregulowany kąt nachylenia oparcia, płamy. Zużyty.
69	wyposażenie	Czajnik	1	-	100,00	100,00	Zużyte - zepsuty
70	wyposażenie	Czajnik	1	-	100,00	100,00	Zużyte - zepsuty
71	wyposażenie	Czajnik	1	-	100,00	100,00	Zużyte - zepsuty
72	wyposażenie	Czajnik	1	-	100,00	100,00	Zużyte - zepsuty

73	wyposażenie	Czajnik	1	-	100,00	100,00	Zużyte - zepsuty
74	wyposażenie	Czajnik	1	-	100,00	100,00	Zużyte - zepsuty
75	wyposażenie	Czajnik	1	-	100,00	100,00	Zużyte - zepsuty
76	wyposażenie	Wiatrak Elta	1	-	100,00	100,00	Zużyte - zepsuty