

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), z późn. zm. Instytut Pamięci Narodowej -Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie informuje, iż dysponuje zbędnym składnikiem majątku **samochód marki Skoda Octavia kombi**, przeznaczonym do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych, jedenastce samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami "Rozporządzenia".

Powyższe jednostki zainteresowane przejęciem składnika majątku proszone są o złożenie wniosku o treści zgodnej z postanowieniami § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia.

W następnej kolejności składnik rzeczowy majątku ruchomego , może być przekazany w formie darowizny jednostkom o których mowa w § 39 ww. rozporządzenia. Zainteresowane jednostki przejęciem zbędnego składnika, proszone są o złożenie wniosku zgodnie z § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia .

O przekazaniu zbędnego majątku ruchomego decydować będzie kolejność otrzymanych wniosków, z zachowaniem kolejności podanej powyżej.

Wnioski należy składać do dnia 27 sierpnia 2021 r. na adres: Biuro Administracyjno-Gospodarcze IPN-KŚZpNP , ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.

Samochód Skoda Octavia kombi można obejrzeć do dnia 20 sierpnia 2021r. w miejscu przechowywania tj. Warszawa, ul. Kłobucka 21. Termin oględzin oraz bliższych informacji o użytym składniku majątku można uzyskać od Pana Sławomira Szostka tel.(22)581-85-54 i Pani Agnieszki Gąsiniak tel. (22)581-89-41.

Dane zbędnego składnika majątku ruchomego -samochodu osobowego:

I. Skoda Octavia Kombi o nr rej. WI5792J;

- VIN TMBHE21Z582194196,
- rok produkcji 2008,
- liczba miejsc 5, lakier czarny perłowy,
- silnik o pojemności 1968 cm³, moc 103 kW ,
- przebieg 342.000 km,
- klimatyzacja automatyczna,
- centralny zamek,
- immobilizer + autoalarm,
- samochód wymaga remontu min: wymiana turbiny rozrządu, naprawa klimatyzacji, wymiana kompletnego sprzęgła wraz z kołem dwumasowym, głowica silnika,
- badania techniczne do 23.07.2021 r.