

Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży					
	Nazwa składnika MT	Numer inwentarzowy	Data przyjęcia	Wycena rynkowa	Uwagi
	LAPTOPY				
1	KOMPUTER PRZENOŚNY DELL V5370 13,3"	11/00016/4/48/487	29.05.2018	200,00	zużycie sprzętu, uszkodzona bateria, niesprawny touchPad
2	KOMPUTER PRZENOŚNY DELL VOSTRO V5370	11/00023/4/48/487	29.06.2018	200,00	puchnięcie kondensatorów
3	KOMPUTER PRZENOŚNY DELL LATITUDE 5490 14"	11/00033/4/48/487	31.10.2018	200,00	grzanie procesora, kondensatory - przegrzewanie się płyty głównej
4	KOMPUTER PRZENOŚNY Dell Latitude E5440	11/00383/4/49/491	31.12.2014	100,00	nie załącza się- problemy z płytą główną
5	KOMPUTER PRZENOŚNY ASUS B551LG	11/00388/4/49/491	30.11.2015	200,00	grzanie procesora, kondensatory - przegrzewanie się płyty głównej
6	KOMPUTER PRZENOŚNY ASUS B551LG	11/00389/4/49/491	30.11.2015	50,00	uszkodzona płyta główna
7	KOMPUTER PRZENOŚNY ASUS B551LG	11/00390/4/49/491	30.11.2015	50,00	uszkodzona płyta główna
8	KOMPUTER PRZENOŚNY ASUS B551LG	11/00391/4/49/491	30.11.2015	50,00	uszkodzona matryca
9	KOMPUTER PRZENOŚNY LENOVO THINKPAD EDGR E440	11/00392/4/49/491	30.11.2015	50,00	uszkodzona grafika
10	KOMPUTER PRZENOŚNY ASUS PRO ESSENTIAL P4240LJ	11/00394/4/49/491	30.11.2015	50,00	uszkodzona płyta główna
11	KOMPUTER PRZENOŚNY LENOVO THINKPAD L440	11/00403/4/49/491	29.12.2015	50,00	puchnięcie kondensatorów , uszkodzone porty
12	KOMPUTER PRZENOŚNY LENOVO THINKPAD L440	11/00404/4/49/491	29.12.2015	50,00	bateria uszkodzona , przegrzewanie się kondensatorów
13	KOMPUTER PRZENOŚNY LENOVO THINKPAD L440	11/00405/4/49/491	29.12.2015	50,00	zużycie sprzętu, uszkodzona obudowa, brak baterii, uszkodzone zawiasy
14	KOMPUTER PRZENOŚNY DELL INSPIRON 5368	11/00423/4/49/491	20.12.2016	80,00	uszkodzona bateria, przegrzewanie się kondensatorów, problem z TouchPad
15	KOMPUTER PRZENOŚNY IBM TP LENOVO R61i C2D	11/0166/4/49/491	29.12.2008	50,00	brak TPM, uszkodzone bateria i touchPad
16	KOMPUTER PRZENOŚNY THINKPAD SL500	11/0173/4/49/491	09.11.2009	50,00	brak TPM- za stary model do wdrożenia na produkcji
17	KOMPUTER PRZENOŚNY NOTEBOOK ASUS 1001PX-BKL059S-TUO + TORBA	11/0192/4/49/491	03.03.2011	80,00	uszkodzona bateria, przegrzewanie się kondensatorów, problem z TouchPad
18	KOMPUTER PRZENOŚNY DELL VOSTRO V3550I3-2310M + TORBA D-LEX L	11/0201/4/49/491	06.12.2011	200,00	zużycie sprzętu, bateria uszkodzona, zawieszenie Biosu
19	KOMPUTER PRZENOŚNY HP PROBOOK 6470B	11/0242/4/49/491	30.12.2013	100,00	uszkodzona płyta główna - przegrzewanie się kondensatorów oraz bateria, brak TPM, uszkodzony TouchPad
21	KOMPUTER PRZENOŚNY HPPROBOOK 440 G3+ TORBA+NAGRYWARKA	11/00407/4/49/491	17.10.2016	100,00	uszkodzona płyta główna i bateria, brak TPM

	Nazwa składnika MT	Numer inwentarzowy	Data przyjęcia	Wycena rynkowa	Uwagi
KOMPUTERY STACJONARNE					
1	KOMPUTER STACJONARNY DELL VOSTRO 3902MT + MONITOR LED	11/00401/4/49/491	29.12.2015	50,00	zużycie sprzętu, uszkodzone kondensatory , uszkodzone ścieżki lutowane , brak TPM
2	KOMPUTER STACJONARNY DELL VOSTRO 270S + MONITOR BENQ GW2265H	11/0250/4/49/491	25.09.2014	10,00	zużycie sprzętu, uszkodzenie płyty głównej , potłów USB
3	KOMPUTER STACJONARNY IBM THINKCENTRE Z MONITOREM	11/0314/4/49/491	28.08.2007	50,00	zużycie sprzętu, uszkodzone kondensatory , uszkodzone ścieżki lutowane , brak TPM
4	KOMPUTER STACJONARNY IBM THINKCENTRE Z MONITOREM	11/0324/4/49/491	28.08.2007	50,00	zużycie sprzętu, uszkodzone kondensatory , uszkodzone ścieżki lutowane , brak TPM
5	KOMPUTER STACJONARNY IBM THINKCENTRE Z MONITOREM	11/0339/4/49/491	28.08.2007	50,00	zużycie sprzętu, uszkodzone kondensatory , uszkodzone ścieżki lutowane , brak TPM
6	KOMPUTER STACJONARNY IBM THINKCENTRE Z MONITOREM	11/0348/4/49/491	28.08.2007	50,00	zużycie sprzętu, uszkodzone kondensatory , uszkodzone ścieżki lutowane
7	KOMPUTER STACJONARNY V3800 +monitor Philips led	11/0372/4/49/491	20.10.2014	50,00	zużycie sprzętu, puchnięcie kondensatorów
8	KOMPUTER STACJONARNY V3800 +monitor Philips led	11/0367/4/49/491	20.10.2014	50,00	zużycie sprzętu, przegrzewanie kondensatorów
9	KOMPUTER STACJONARNY V3800 +monitor Philips led	11/0371/4/49/491	20.10.2014	50,00	zużycie sprzętu, uszkodzona płyta główna
10	KOMPUTER STACJONARNY V3800 +monitor Philips led	11/0363/4/49/492	20.10.2014	50,00	zużycie sprzętu, przegrzewanie kondensatorów
11	KOMPUTER DELL OPTIPLEX 790DT + MONITOR 17 LCD DELL P170S	11/0199/4/49/491	06.12.2011	100,00	uszkodzona płyta główna - przegrzewanie się kondensatorów, brak TPM
12	KOMPUTER STACJONARNY V3800 +monitor Philips led	11/0368/4/49/492	20.10.2014	50,00	zużycie sprzętu, przegrzewanie kondensatorów
13	KOMPUTER STACJONARNY V3800 +monitor Philips led	11/0369/4/49/492	20.10.2014	50,00	zużycie sprzętu, przegrzewanie kondensatorów
14	KOMPUTER STACJONARNY V3800 +monitor Philips led	11/0373/4/49/491	20.10.2014	50,00	zużycie sprzętu, uszkodzona płyta główna
15	DYSK ZEWNĘTRZNY WD 2TB USB 3.0	11/0216/4/49/491	29.06.2012	10,00	uszkodzona elektronika
DRUKARKI					
1	DRUKARKA HP LASER JET 1320	11/0003/4/49/491	01.02.2006	150,00	uszkodzone rolki
2	DRUKARKA BROTHER MONO HL-L2312D	11/00045/4/48/487	28.06.2019	100,00	uszkodzona elektronika
3	DRUKARKA KONICA MINOLTA PAGE PRO 1350E	11/0040/4/49/491	01.02.2006	150,00	uszkodzone rolki -niszczy papier
4	NISZCZARKA TARNATOR CI	11/0077/8/80/803	27.06.2008	10,00	sprawną technicznie, bardzo zły stan wizualny - żółty plastik
5	DRUKARKA HP LASER JET P1505 CB 412A	11/0134/4/49/491	12.11.2008	150,00	uszkodzone rolki
SKANERY					
1	SKANER FUJITSU FI-6770	11/0145/4/49/491	18.12.2008	1476,00	do wymiany czynnika CCD
2	SKANER FUJITSU FI-6770	11/0146/4/49/491	19.12.2008	1476,00	do wymiany czynnika CCD