

Odpowiedź:

„W chwili obecnej w obiekcie nie jest zainstalowany system kontroli dostępu, zadaniem jest wykonanie go od podstaw.”